الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوإن الوطني للامتحانات والمسابقات

وزارة التربية الوطنية امتحان كالمررا التعارم الثاته

ديوان الوطني تحميمات والمسابقات دورة جوان 2008

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

المدة: 4 سا و 30 د

الشُّعبة :تقني رياضي

اختبار في مادة التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين الموضوع الأول

نظام آلى للمعايرة و التعبئة

الموضوع:

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

الملف التقني: الوثائق (25/1 ، 25/2 ، 25/3 ، 25/4 ، 25/3)

25/13 ، 25/12 ، 25/11 ، 25/10 ، 25/9 ، 25/8 ، 25/7 ، 25/6 ، 12/25 ، 25/12 ، 25/12 ، 25/13 ، 25/12

ملاحظة:

لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

يسلم ملف الأجوية بكامل وثانقه (25/13 · 25/10 · 25/10 · 25/10 · 25/10 · 25/13 · 25/12 ، 25/11 · 25/10 ،

1- الملف التقني

1-1- وصف وتشغيل:

يهدف عمل هذا النظام إلى ملء أكياس بوزن 50Kg بخليط من مادتين (50 % من مسحوق ذرة و 50 % من مسحوق الشعير) ومعايرتها قصد استعمالها لتغذية المواشي، ويقوم النظام بخمسة(05) أشغو لات :

ضخ المادتين في الخزانين "A" و "B" بواسطة المضختين المحركتين "M₁" و "M₂".

بعد فتح الصمامين الكهر ومغناطيسيين EV₁ و EV₂ ثوزن المادتين "A"و "B" في الوعاءين "R₁" و "R₂"

• خلط المادتين "A" و "B" يكون في الخلاط بو اسطة الصحن المتحكم فيه بالمحرك المخفض "M".

فتح الصمام الكهرومغناطيسي EV₃ لملء الأكياس بالخليط حتى وصول الوزن 50Kg بالضغط على ملتقط الوزن "e" فيقلع المحرك "M_a" لخياطة الكيس.

عملية الإخلاء تكون بواسطة الدافعة "V3".

1-2- منتج محل الدراسة:

نقترح دراسة جهاز مخفض الذي يشتغل بمحرك كهرباني على الوثيقة 3/25.

1-3-1 معطيات تقتية :

* استطاعة المحرك: P=1,5kw ، سرعة الدوران: N=1500 tr/mn المتصنفات ذات أسنان قائمة: الأسطوانية (2) ، (3) ومخروطية (4)، (5).

40 mm = d5 40 mm = d2

 $r_{4/5}=2$ - $r_{2/3}=1/2.5$: نسب النقل : m=2mm : المقياس التناسبي

1-4- سير الجهاز:

تنقل الحركة من المحرك الكهربائي إلى جهاز الخلط بواسطة مخفض السرعة المتكون من مجموعة متسننات {(2) ، (3) } أسطوانية ذات أسنان قائمة و {(4) ، (5) }مخروطية ذات أسنان قائمة.

1-5- العمل المطلوب:

1-5-1- دراسة الإنشاء: (12,5 نقطة)


أ- تحليل وظيفي : أجب مباشرة على الوثيقتين 25\6 و 25\7.


ب تحليل بنيوي :

- * دراسة تصميمية جزئية : أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الوثيقة 25\8.
 - * دراسة تعريفية جزنية : أتمم الدراسة التعريفية الجزنية مباشرة على الوثيقة 2519.

1-5-2- دراسة التحضير: (7,5 نقطة)

- * تكنولوجية وسائل الصنع: أجب مباشرة على الوثيقة 25\10.
 - * تكنولوجية طرق الصنع: أجب مباشرة على الوثيقة [25/1 .
- * عقد المرحلة الخاص بصنع الدولب المحرك (2): أجب مباشرة على الوثيقة 25\12 .
 - * دراسة الآليات : أجب مباشرة على الوثيقة 25\13 .








| C 60 | Ø | صبع التموضع 5 | 1 2 | 25 |
|-----------|--|---|--|--|
| | | | 7 | 24 |
| Cu Sn 10 | يغ | سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 2 | 23 |
| | ي ISO 10642 M5-15 | برغي ذو رأس مخروط | 13 | 22 |
| | واحدة طراز A 25x35x7 | فاصل الكتامة ذات شفة | 2 | 21 |
| | طر 2 x 52 | طقة مرنة للأجواف ق | . 1 | 20 |
| | | | | _ |
| | ر 1,2 x 20 | طقة مرنة للأعمدة قط | 1 | 18 |
| C 22 | | لجاف (خاتم) | 1 | 17 |
| C 22 | | اجاف (خاتم) | 1 | 16 |
| C 22 | | جاف (خاتم) | 1 | 15 |
| | A 6x6x18 | خابور متوازي شكل | 3 | 14 |
| | | | | 13 |
| | طراز KM-M17x1 | صامولة ذات حزوز طراز KM-M17x1 | | 12 |
| EN-GJL300 | | غطاء | . 1 | 111 |
| EN-GJL300 | | وطاء | | 10 |
| | بتماس نصف قطري | دحرجة ذات كريات | 4 2 | 9 |
| | بتماس نصف قطري | ىحرجة ذات كريات | a 2 | 8 |
| C 40 | | ممود وسيطى | = 1 | 7 |
| 30CrMo12 | | مود محرك | - 1 | 6 |
| 30CrMo12 | | مسود مستن | = 1 | 5 |
| C 60 | | مجلة مخروطية | = 1 | 4 |
| C 50 | | جلة مستنة | - 1 | 3 |
| 25CrMo4 | | ولب محرك | <u> </u> | 2 |
| EN-GJL200 | | <u> ه</u> یکل | 1 2 | 1 |
| المادة | ت | التحيينا | عند | الرقع ال |
| سرعة | | | | |
| لخلط | لجهاز ا | | A | .1 |
| 25 /4 | (لصقحة | | 00 | |
| | Cu Sn 10 Cu Sn 10 C 22 C 22 C 22 C 22 EN-GJL300 EN-GJL300 C 40 30CrMo12 30CrMo12 C 60 C 50 25CrMo4 EN-GJL200 المادة | الله الله الله الله الله الله الله الله | Ry ay ie c low landering ie region with a low 150 4762 M8-20 Cu Sn 10 ISO 4762 M8-20 Land In March of land of the land | Cu Sn 10 برغي ذو رأس أسطواني نو تبويف سداسي ISO 4762 M8-20 7 Cu Sn 10 ISO 10642 M5-20 2 I must lab in the period of the pe |


 \bigvee

ملف الموارد












الخدوابس المتسوازيسة


| d | a | b | Snis | · j | k |
|-------------|----|---|------|---------|---------|
| 17 à 22 | 8 | 6 | 0,25 | d - 3,5 | d + 2,8 |
| 22 à 30 | 8 | 7 | 0,25 | d - 4 | d + 3,3 |
| 30 à 38 | 10 | 8 | 0,4 | d - 5 | d + 3,3 |







فاصل الكتامة ذات شفتين بإحتكاك نصف قطري طراز AS









برغی ذو رأس سداسی H






حلقة كبح قروفر W



حلقة الإستناد خاصة

 $e = 2 \, mm \, , D = 20$




| d | b . | 8 |
|-------|-------------|-----|
| 4 | 7.3 | 1.5 |
| 5 | 8.3 | 1.5 |
| 6 | 8.3 10.4 | 2 |
| 8 | 13.4 | 2.5 |

الصفحة 25/5

1-5-1- دراسة الإنشاء:

أ- التحليل الوظيفي


1- أتمم المخطط الوظيفي (A-0)



2- أتمم جدول الوصلات الحركية التالى :

| إسم الوصلة الرمز الوسيلة | القطع |
|--------------------------|-------|
| | 6\2 |
| | 1\7 |
| | 1\5 |
| | 1/11 |

3 - أتمم الرسم التخطيصي الوظيفي التالي:




1-4 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط


4-التحديد الوظيفي للأبعاد:

" A " على الرسم التالي:

4-2- سجل على الجدول الذالي التوافقات المفاسية
 6-2 و يران الدوجودة على الرسم القالي :



| النوع | التوافق | الأقطار |
|-------|---------|----------------|
| _ | | Øı |
| | | Ø ₂ |
| | | Ø ₃ |



الصفحة 25/6

5- أتمم المخطط للوسط المحيطي للمنتوج (مخفض 8- در اسة ميكانيكية للمقاومة : السرعة لجهاز الخلط) تنقل الحركة الدورانية بين العمود (6) و العجلة (2) بواسطة الخابود (14) مع تطبيق قوة مُمأسية π = 3 ، ناخد T = 1500 N المحرك 6- دراسة المتسننات ذات أسنان قائمة : 8-1- أعطى طبيعة التأثير على الخابور: ② ، ② : أسطوانية / ﴿ ، ۞ : مخروطية 6-1- أتمم جدول المميزات التالي : 8-2- علما أن الخابور المتوازي (18 × 6 × 6)من الصلب d m مقاوسة المرونة Re=285N/mm² ومعامل الأمن s = 3 2 40 Rpg = 0.5 Rp2 3 - تحقق من شرط المقاوسة للخابور 4 2 (3) 40 6-2- أحسب نسبة النقل الكلية : 6-3- أحسب سرعة الخروج: - أعطى استنتاج حول النتيجة الموجودة 7- دراسة المواد 7-1 - إشرح التعيين المواصف للقطع التالية: EN - GJL 200: (1) 30 Cr Mo 12:(5)

Cu Sn 10: (23)

7-2- أعطى كيفية الحصول على خام الهيكل (1):

ب- الدراسة البنيوية


دراسة بياتية تصميمية جزئية :


لتحسين السير الحسن و تحقيق خلوص وظيفي أدنى للمتسننات المخروطية { (**()**و (**()**} نظف :

أنجاز وصلة متمحورة بين العمود (أو الهيكل (بمدحرجات ذات دحاريج مخروطية (أيداز وصلة متمحورة بين العمود (أيدان الهيكل (بمثل المدحرجات برسم تخطيطي فقط)
 * فاصل الكتامة ذات شفتين بإحتكاك نصف قطري طراز AS 30x42x7 على الغطاء عند خروج العمه د.

إنجاز الوصلة الاندماجية للعمود (5) و اندولب المخروطي المسنن باستعمال خابور متوازي الشكل 20×6×6 A و برغي ذو رأس سداسي 15-4M و حلقة استناد من صلب : N6 - 10673 (حلقة استناد خاصة بقطر خارجي 20 Ø وسمك 2 مم) و حلقة قروفر طراز W6 .


استعن بملف الموارد على الوثيقة 5/25






1-5-2- دراسة التحضير

♦ تكنولوجية وسائل الصنع:



تكنولوجية طرق الصنع:




2- نقترح التجميع التالي لإنجاز الدولب (2)
 ((8) } ، { (5)،(6)،(7) } ، { ((8)،(4)} ، { (1)،(2)}
 استنتج السير المنطقي للصنع.

السماح العام: ISO2768 mK

| | | - |
|------------------|---------------------|---------|
| المنصب | المسعمايات | المراحل |
| منصب المراقبة | مراقبة الخام الأولي | 100 |
| غراطة | { 2-1} | 200 |
| | | 300 |
| | | 400 |
| نحت المستنات | { 8 } | 500 |
| منصب المراقبة | مراقبة نهانية | 600 |

1- أتمم الشكل الأولي للخام للدولب (2)
 على الرسم التالي :
 (تحضير الخام بالمنشار الميكانيكي)



• عقد المرحلة

نريد إنجاز عقد المرحلة الخاص بمجوعة السطوح { (2) ، (1) } للدولب المحرك (2) . الفرضيات المتعلقة ب:

- القطعة : حصل عليها عن طريق الدرفلة من مادة 25CrMo4 بأبعد خام 22 × 50 .
 - · الصنع: نريد إنجاز سلسلة صغيرة تقدر بـ 20 قطعة في الشهر لمدة 03 سنوات.
- الورشات : مجهزة بآلات عادية ، نصف أوتوماتيكية ، أوتوماتيكية ، وذات تحكم عددي للسلسلة الصغيرة. أنجز عقد المرحلة الخاص بهذه المجموعة :
 - رسم المرحلة: بين أبعاد الصنع، الوضعية الإيزوستاتية و الأداة الخاصة بإنجاز السطح (2)
 - معلومات الصنع: بين العمليات ، عناصر القطع و الأدوات

| عقد المرحلة : مورك مخفض لجهاز الخلط (2) القطعة : دولب محرك (2) التاريخ: 25CrMo4 (قطعة : كالمرحلة : 20 / شهر/3 ساوات الرتم: TO / شهر/3 ساوات الرتم: حامل القطعة : التركيب A - A - معلومات الصنع : - معلومات الصنع : - معلومات التصنيع عناصر القطع الأدوات الرتم: التركيب الأدوات التركيب التارك | | | | | | J C | |
|---|-----------|----------|-------------------|-------|----------|----------------|-------------|
| التطعة : دولت معرف (2) رقم المرحلة : 200 المادة : 25CrM04 التفاعة : التاريخ: TO : شهر/3 سنوات الركب TO : شهر/3 سنوات الركب حمل القطعة : التركب A - A A - A | | خلط | | | المجموع | د الم علة | äc |
| المنصب: الخراطة البرنامج : 20 / شهر/3 سنوات الرقب: TO : الآلة : TO المرحلة حامل القطعة : التركيب المرحلة المرحلة المرحلة عن المرحلة عن المراقبة المرحلة عن المراقبة | | | اب محرك (2) | : دو | القطعة | | |
| الآلة: TO : التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب المرحلة التركيب المرحلة التركيب المرحلة عن المراقبة التركيب التصنيع عناصر القطع المراقبة التربيات التصنيع عناصر القطع المراقبة التربيات التصنيع المراقبة المراقبة التربيات الترب | | | 25CrMc | 04 : | | 200 : 2 | رقم المرحلة |
| A-A A-A 1 A-A 2 المالة المركب المواقبة المراقبة المراقب | الزقم: | | 2 / شهر/3 سنوات | : 0 | البرنامج | لخراطة | المنصب: ا |
| - رسم المرحلة - معلومات الصنع : عماد ما الترسيع عناصر القطع الأدوات عماد التعديد التعديد عناصر القطع المراقبة الأدوات عماد التعديد المراقبة المراقب | | | | | | | الألة: TO |
| A-A (2) - معلومات الصنع: - معلومات الصنع: - عملیات التصنیع عناصر القطع الأدوات - قالصنع الدوات - معلومات الصنع الدوات - معلومات الصنع الدوات - معلومات الصنع الدوات - معلومات الصنع عناصر القطع الدوات | | | | | | | |
| علومات الصنع: - معلومات الصنع: - معلومات الصنع الأدوات عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع المراقبة الدوات التحديث سرق ن ت سرت ع الصنع المراقبة ال | | | | | | حلة | - رسم المر |
| عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع عناصر القطع الأدوات a Vf f n Vc التعديد التعديد المراقبة المراقبة | | A - A | | | | A. | |
| عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع عناصر القطع الأدوات a Vf f n Vc التعديد التعديد المراقبة المراقبة | | | | | | - | |
| عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع عناصر القطع الأدوات a Vf f n Vc التعديد التعديد المراقبة المراقبة | | 77 | 7 | | | | |
| عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع عناصر القطع الأدوات a Vf f n Vc التعديد التعديد المراقبة المراقبة | 1 | | / I | | | | |
| عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع عناصر القطع الأدوات a Vf f n Vc التعديد التعديد المراقبة المراقبة | | | -4 (1) | | | | |
| عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع عناصر القطع الأدوات a Vf f n Vc التعديد التعديد المراقبة المراقبة | i | | 1 ~ | | - 1 | | |
| عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع عناصر القطع الأدوات a Vf f n Vc التعديد التعديد المراقبة المراقبة | l | | | | | | |
| عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع عناصر القطع الأدوات a Vf f n Vc التعديد التعديد المراقبة المراقبة | | | | | | | - 1 |
| عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع عناصر القطع الأدوات a Vf f n Vc التعديد التعديد المراقبة المراقبة | | V/ | 7 | | | | |
| عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع عناصر القطع الأدوات a Vf f n Vc التعديد التعديد المراقبة المراقبة | | 1// | A | | | | |
| عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع عناصر القطع الأدوات a Vf f n Vc التعديد التعديد المراقبة المراقبة | | <u>/</u> | 4 | | | | |
| عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع عناصر القطع الأدوات a Vf f n Vc التعديد التعديد المراقبة المراقبة | | | | | | ← | |
| عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع عناصر القطع الأدوات a Vf f n Vc التعديد التعديد المراقبة المراقبة | 1 | | | | | A | |
| عمليات التصنيع عناصر القطع الأدوات التصنيع عناصر القطع الأدوات a Vf f n Vc التعديد التعديد المراقبة المراقبة | | | | | | -: -11 | ، ما، ، ات |
| المراقبة a Vf f n Vc المراقبة المراقبة على المراقبة المراقبة على المراقبة | | - Lu | 1 60 | 1 . | | | - 1 |
| سرق ن ت سرت ع الصفع المراقبة | رات | الآدو | | | | مانيات التصنيع | = = |
| سرق ن ت سرت ع | المر اقبة | الصنع | | 1 | 1 | التصعييان | 12 |
| 100 201 | | | ت سرت ع | - 1 3 | | | |
| | | | <u> </u> | | 100 | | 201 |
| | | | | | | | _ |
| | | | | | | | - |
| | | | | | - | | - |
| V V | | | | | - | | |
| | | | V V | | | | |

دراسة الآليات

دراسة المنصب : حسب منطقة دراسة الأليات الملف التقني وثيقة (25/2)

الوصف وكيفية التشغيل :

- عند الكثف حضور الأكياس في مركز الملء يتم بولسطة للملتقط " a "
- فتح الكهروصمام (EV₃) إلى غاية ملء الكيس (50Kg) بالضغط على ملتقط الوزن (e).
 - يقلع المحرك M4 لخياطة الكيس حيث تستغرق هذه العملية 5 ثواني.
 - نهاية زمن الخياطة يؤدي إلى دفع الكيس نحو بساط الإخلاء بواسطة الدافعة V₃.
 - نهایة الدفع یسبب رجوع الدافعة و تنکرر الدورة.

المنفذات:

- الدافعة V_3 مزدوجة المفعول متحكم فيها بموزع هوائي V_3 ثنائي الاستقرار V_3 ، V_3] المحرك : V_3 محرك الخياطة.

الملتقطات:

c₀ - c₁ : ملتقطات نهاية الشوط.


د ملتقط وضعیة الوزن.

a : منتقط وضعیة الکشف عن حضور الأكیاس

العمل المطلوب:

أتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات (GRAFCET)(المستوى 2) .

2- مثل الموزع2/5 بإنمام الرسم التخطيطي النالى :



الموضوع الثاتي

الموضوع : نظام آلي للتحكم في تقدم و قص الصفاتح

يحتوي الموضوع على منفين:

- منف تقتي: الوثاقق (25/14 ، 25/15 ، 25/17، 25/17، 25/18)

- ملف الأجوبة: الوثائق (25/29 ، 25/20 ، 25/22 ، 25/22 ، 25/24 ، 25/24 ، 25/25 ، 25/24) في نهاية الامتحان، يسلم ملف الأجوبة بكامل وثائقه (25/19 ، 25/20 ، 25/21 ، 25/24 ، 23/23)

حتى ولو كانت فارغة داخل الورقة المزدوجة للاختبار.

لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار


الملف التقنى

لتصبير المواد الغذائية قصد المحافظة عليها لمدة طويلة، يستوجب تعليبها. ولصنع العلب المعدنية نستعمل صفائح خاصة بالتصبير. تقص الصفائح باستعمال نظام آلي بعد تثبيتها و تقدمها بواسطة جهاز التحكم في تقدم الصفائح.

قم بدر آسة جزئية وفق مسعى المشروع و التي تحتوي على:

- دراسة إنشائية على جهاز التحكم في تقدم الصفائح (التحليل الوظيفي و التحليل البنيوي).
 - دراسة تحضيرية لعنصر من هذا الجهاز (تحضير الصنع و الآليات).

1- تحديد الموقع



2 - تقديم النظام:

يمثل الرسم التخطيطي لتحديد الموقع (صفحة 14/25) نظاما آليا للتحكم في قص الصفائح بأبعاد محددة لنقلها إلى مركز تصنيع العلب (الغير ممثل).

يتكون هذا النظام من :

- جهاز التحكم في تقدم الصفائح.

- جهاز القص

بساط متحرك لنقل الصفائح إلى وعاء الاستقبال.

3- سير النظام:

في حالة الراحة

أنعدام وجود الصفيحة المعدنية .

- مجموع مبيقان الدافعات في وضعية الدخول.

- طاولة تقدم الصفيحة في الوضعية الانطلاقية (الملتقط e مضغوط).

المحركات متوقفة (Mt₁ - Mt₂).

إنطلاق الدورة

- تتم تغذية النظام بالصفائح يدويا (الملتقط f يشير إلى وجود الصفيحة).

عند الضغط على زر انطلاق الدورة m ، تخرج سيقان الدافعتين A و 'A فقد الصفيحة .

نهاية شد الصفيحة تؤدي إلى دوران المحرك Mt₁ لتقدم الصفيحة حتى تلمس الملتقط g
 فيتوقف المحرك Mt₁ وتنزل ساق الدافعة B لقص الصفيحة.

قص الصفيحة يؤدي إلى صعود ساق الدافعة B ودور ان المحرك Mt₂

عند نهاية صعود ساق الدافعة B تفك الصفيحة .

عند نهاية دخول ساقي الدافعتين A و 'A ، يتوقف مجرك البساط Mt₂ و يدور المحرك Mt₁ في الاتجاء المعاكس إلى غاية تلامس الملتقط e فيتوقف ونتتهي الدورة .

4- العمل المطلوب


1- دراسة الإنشاء (14نقطة)

أ- التحليل الوظيفي (09 نقاط)
 ب- التحليل البنيوي (05 نقاط)

2- دراسة التحضير (06 نقاط)


أ- تحضير الصنع (04 نقاط)
 ا- تحضير الصنع (04 نقاط)


ب- الآليات (02 نقاط)



| | EN-GJL200 | الطاونة | 1 | 19 |
|-----------------|-----------|---------------------------|-------|------|
| | C30 | صامولة | 1 | 18 |
| | C35 | ساق الدافعة | 1 | 17 |
| | GC35 | جسم الدافعة | 1 | 16 |
| | C35 | القتك السقتي | 1 | 15 |
| | C35 | الفك المطوي | 1 | 14 |
| | C35 | برغي التحكم | 1 | 13 |
| | CuSn9P | وسيادة ذات سند | 1 | 12 |
| تجارة | | مدحرجة ذات دحاريج مخروطية | 2 | 11 |
| <u> </u> | 25CrMo4 | عجلة مسننة | 1 | 10 |
| | EN-GJL200 | غطاء | 1 | 9 |
| | CuSn9P | وسنادة | 2 | 8 |
| تجارة | | فاصل ذو شفة | 1 | 7 |
| -34- | 25CrMo4 | عمود مسئن | 1 | 6 |
| تجارة | | حلقة كبح | 1 | 5 |
| ئجارة | | صامولة محززة | 1 | 4 |
| · J | EN-GJL200 | غلاف | 1 | 3 |
| | EN-GJL200 | الهيكل | 1 | 2 |
| | EN-GJL200 | حامل | 1 | 1 |
| الملاحظات | المسدة | التعيية | العدد | لرقم |
| مقیاس 4:1 | | جهاز التحكم في تقدم ا | | |
| | 1- | الصفحة 25/17 | | |

المـــوارد






ملف الأجوبة

1- دراسة الإنشاء (14 نقط)

أ- تحليل وظيفي


1- اتمم علبة الوظيفة الإجمالية للجهاز



2- أتمم جدول الوصلات الحركية الأتى

| الامز | اسم الوصلة | القطع |
|-------|------------|-----------|
| | | (9 -2) /6 |
| | | 13/10 |
| | | (9-2) /13 |
| | | 18/13 |
| | | 1/19 |

3- نتمم الرسم التخطيطي الحركى للجهاز




 \emptyset 60H7p6 هو 12 و 4 هو 60H7p6 -4 60p6 = 60 $_{+32}^{+51}$ 60H7= 60 $_{+0}^{+30}$

- خ اقصی=...... - خاد: _

– ما نوع التوافق ؟

5- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط A



| | <u> </u> |
|------------------|----------|
| 6- العمود 13 مو. | |

6- العمود 13 موجه دورانيا بواسطة مدحرجتين11
 6-1- ما نوع هذه المدحرجات ؟

6–2 ما نوع التركيب ؟

6-3 - هل هو صحيح ؟ برر ذلك .

7- مادة الوسادة 12 هي P
 12 هي Cu Sn 9P
 1-7- اشرح هذا التعيين مع ذكر اسم المادة

7-2 - برر اختيار هذه المادة .


| | القائمة | الأستان | لمتسننات ذات | مميزات ا | اتمم جدول | -8 |
|---|---------|---------|--------------|----------|-----------|----|
| | a | d | z | m | مستنات | |
| | 200 | 80 | | | 6 | |
| 1 | 200 | | | 4 | 10 | |

المعلالات:

 e^{-1} أحسب سرعة العمود 13 علما أن سرعة المحرك N = 800t/mn

10- أحسب سرعة تقدم الطاولة 19 علما أن خطوة البرغي تساوي 4 مم (خط لولبي واحد)

الصفحة 25/19



| [1- حساب المقاومة |
|---|
| - لنفرض أن العمود 6 يشبه رافدة ترتكز على سندين |
| سيطين A و B وتحت تأثير قوة F في C علما أن: |
| $ \vec{F} = 1000N ; \vec{R}_A = 600N ; \vec{R}_B = 400N$ |
| لرافده معرضة للانحناء المستوي البسيط 11-11 اكتب معادلات الجهود القاطعة واحسب T |
| 1-11- اكتب معادلات الجهود القاطعة واحسب T |
| - في المقطع AC |
| |
| - في المقطع CB |
| |
| 11- 2 ارسم المتحتى البياتي الجهود القاطعة على |
| طول الرافدة |
| |
| |
| 11-3 اكتب معادلات عزوم الانحناء واحسب Mf |
| 11-3 اكتب معادلات عزوم الانحناء واحسب Mf - في المقطع AC |
| 11-3 اكتب معادلات عزوم الانحناء واحسب Mf - في المقطع AC |
| 11-3 اكتب معادلات عزوم الانحناء واحسب Mf - في المقطع AC |
| 11-3 اكتب معادلات عزوم الانحناء واحسب Mf - في المقطع AC - في المقطع CB |


200N ← 10mm 6 N m ← 10mm : السلم 4-11 أرسم المنحنى البياني لعزوم الاتحناء على طول الرافدة

دراسة بياتية تصميمية جزئية

لتحسين مردود الجهاز نقترح إجراء التغيرات الأنتية:


انجاز وصلة متمحورة بين العمود (6) و الهيكل { (9) ،(2) } بمدحرجات ذات صف واحد من الكريات و تماس نصف قطري.


-ضمان الكتامة بفاصل ذو شفة واحدة.



الدراسة البياتية التعريفية:

2 - أتمم الرسم التعريفي الجزئي للعمود (6) موضحا كل التفاصيل البيانية مع وضع كل السماحات البعدية
 و الهندسية و خشونة السطوح الخاصة بحوامل الوسادات






الصفحة 25/23

تنجز الوسادة (12) في ورشة مجهزة للعمل بأي سلسلة حسب مجموعة السطوح ((1) ، (2) ، (4) ، (4) } تقتصر دراسة هذه المرحلة على تشغيل السطوح (2) و (4) .


الجزرسم المرحلة بين ابعاد الصنع ، الوضعية السكونية والأداة المناسبة

* مطومات الصنع : بين الصليات ، عناصر القطع و أدوات الصنع و المراقبة.

| المجموعة: جهاز التحكم | 7t- 11 25- | |
|-----------------------|------------------------------|--|
| القطعة : وسادة | عقد المرحلة | |
| المادة : CuSn9P | رقم المرحلة : 200 | |
| البرنامج: سلسلة صغيرة | المنصب:خراطة | |
| 1 | الألة: . T.P | |
| | حامل القطعة ك التركيب | |
| | رسم المرحلة | |
| البرنامج: سلسلة صغيرة | ة:.T.P ل القطعة ك التركيب | |



| | الأدوات الصنع | | ية الم | ـر الـــ | فاص | <u>÷</u> | عمليات التصنيع | ِقَم |
|----------|------------------|---|-----------------|----------|-----|----------|----------------|------|
| المراقبة | الصنع | a | $V_{\rm f}$ | f | n | v_{c} | التعيين | |
| | | ع | سرت | ت | ان | سرق | | |
| | | | \ | | 1 | 80 | | |
| | | | \ / | | | | | |
| | | | \/ | | | | | |
| | | | X | | | | | |
| | | | $/ \setminus $ | | 1 | | | |
| | | | 7 N | | 1 | | | |
| | | | / \ | | - | | | |



سلم التنقيط للموضوع الأول

دراسة الإنشاء 12,5 دراسة التحضير 7,5 المجموع 20

| 7,5 | دراسة التحضير | 12,5 | دراسة الإنشاء |
|-----|-------------------------|------|--|
| 2.4 | تكنولوجيا وسائل الصنع | 7.9 | أ- التحليل الوظيفي |
| | 0,4 -1 | | 0,6 |
| | $(0,2+0,4)\ 0,6$ | | $(0,25 \times 4)$ 1 2 |
| | $(0,1 \times 6) 0,6$ -3 | | $(0.2 \times 4) 0.8$ 3 |
| | $(0,2 \times 3) 0,6$ -4 | | 0,25 1-4 |
| | 0,2 -5 | | $(0,25 \times 3) 0,75$ 2-4 |
| 0.8 | تكنولوجيا طرق الصنع | , | 0,5 5 |
| | 0,2 -1 0.6 -2 | Ì | $(0,1\times7)\ 0,7$ 1-6 $(0,2+0,2)\ 0,4$ 2-6 |
| 2.5 | 2- 2.6 عقد المرحلة | | (0,2+0,2) 0,4 2-6 $(0,2+0,2)$ 0,4 3-6 |
| 4.5 | - رسم المرحلة | | $ \begin{array}{c cccc} (0,2 + 0,2) & 0,4 & 3-0 \\ 0,6 & 1-7 & 1 \end{array} $ |
| | الإيزو 0,5 | | 0,2 |
| | الأبعاد 0,5 | | 8- در اسة ميكانىكىة للمقاه مة |
| | الأدوات 0,25 | | 0,3 -1-8 |
| | - المعلومات | | 1,22-8 |
| | العمليات 0,75 | | 0,2 - |
| | شروط القطع 0,5 | | |
| 1.8 | الآليات | | |
| | - المخطط 1,5 GRAFCET | | ب- التحليل البنيوي : |
| | - الأسئلة - | 4.6 | دراسة تصميمية |
| | | | - الوصلة المتمحورة 1,4 |
| | | | - الوصلة الإندماجية 1,2 |
| | | | دراسة تعريفية |
| | | | - الرسم البياني 1,1 (0,5 + 0,6) - الرسم البياني 1,1 (0,5 + 0,5) |
| | | | (0,5 × 0,0) 1,1 و السماحات (0,15 × 6) (0,15 × 6) |
| | | | (3,12 3) 3,2 |

148

الإجابة النمونجية مادة: التكنولوجيا شعبة تقني رياضي فرع هندسة ميكانيكية دورة جوان 2008

1-5-1- دراسة الإنشاء:

4-التحديد الوظيفي للأبعاد:


" A " على الرسم التالي:

12

4-1- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط

أ- التحليل الوظيفي

1- أتمم المخطط الوظيفي (A-0)




2- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

| الوسيلة | الرمز | إسم الوصلة | القطع |
|---------------|-------|------------|-------|
| خابور +مسندين | | اندماجية | 6\2 |
| مدحرج ` | 市 | متمحورة | 1\7 |
| مدحرجات | + | متمحورة | 1\5 |
| بر اغي | | اندماجية | 1\11 |

3 - أتمم الرسم التخطيطي الوظيفي التالي:




| النوع | التوافق | الأقطار |
|-------|---------|---------|
| بالشد | k6 | 1Ø |
| بخلوص | H7 | 2Ø |
| بخلوص | H7g9 | 3Ø |



3 (16 (8 (17 (4 /3/12

5- أتمم المخطط للوسط المحيطي للمنتوج (مخفض السرعة لجهاز الخلط)



6- در اسة المتسننات ذات أسنان قائمة:

2 ، (3 : أسطوانية / (4 ، (5 : مخروطية

6-1- أتمم جدول المميزات التالي:

| _ | | | | |
|-----|----|-----|---|-----|
| , a | Z | a | m | |
| 70 | 20 | 40 | 2 | 2 |
| 70 | 50 | 100 | | 3 |
| | 40 | 80 | 2 | 4 |
| | 20 | 40 | | (5) |

2-6- أحسب نسبة النقل الكلية:

$$r = r_{2/3} \cdot r_{4/5} = 2 \cdot \frac{1}{2,5} = \frac{2}{2,5}$$

6-3- أحسب سرعة الخروج:

$$r = \frac{N_5}{N_2} \Leftrightarrow N_5 = r.N_2 = \frac{2}{2.5}.1500 = 1200tr / mn$$

7- دراسة المواد

1-7 - إشرح التعيين المواصف للقطع التالية:

EN - GJL 200: (1)

زُهر غرافيتي رقاءقي (صفائحي)

 $\left(N/mm^2\right)$ الأدنى للإنكسار (N/mm^2) مقاومة الحد

30 Cr Mo 12 : (5) ملب ضعيف المزج

30: 3,3% من الكربون


 $\frac{12}{4}$ من الكروم و آثار من الموليدان

Cu Sn 10: (23) مزيج النحاس:Cu

10 Sn ا%: 10% من القصدير

7-2- أعطي كيفية الحصول على خام الهيكل (1): القولية

8- دراسة ميكانيكية للمقاومة : تنقل الحركة الدورانية بين العمود (6) و العجلة (2) بواسطة الخبور (14) مع تطبيق قوة مماسية $\pi = 1500 \, \mathrm{N}$



8-1- أعطي طبيعة التأثير على الخابور: القص

6x6x18) جهد من صلب (6x6x18) جهد مقاومة المرونة $Re=285N/mm^2$ ومعامل أمن Rpg=0.5 Rp

- تحقق من شرط المقاومة للخابور

$$\mathcal{T}_{\text{max}} = \frac{T}{S} \le Rpg \Leftrightarrow \frac{T}{S} \le 0,5Rp$$

$$\frac{T}{s} \le 0,5\frac{\text{Re}}{s} \Leftrightarrow \frac{1500}{6 \times 18} \le 0,5 \times \frac{285}{3}$$

 \Leftrightarrow 13,89 \leq 47,5 N/mm^2

- أعطي استنتاج حول النتيجة الموجودة شرط المقاومة محقق بكل أمن.

150

ب- الدراسة البنيوية


• دراسة بيانية تصميمية جزئية:

لتحسين السير الحسن و تحقيق خلوص وظيفي أدنى للمتسننات المخروطية (4) و (5) الخلوص لذا نطلب .


• إنجاز وصلة متمحورة بين العمود (5) و النيكل (1) بمدحرجات ذات دحاريج مخروطية 5 النجاز وصلة متمحورة بين العمود (5) و النيكل (1) بمدحرجات برسم تخطيطي فقط) * فاصل الكتامة ذات شفتين بإحتكاك نصف قطري طراز AS 30x42x7 على الغطاء عند خروج العمود

النجاز الوصلة الاندماجية للعمود (ق) و الدولب المخروطي المسنن باستعمال خابور متوازي الشكل 20×6×6 A و برغي ذو راس سداسي 15-16 H و حلقة استناد من صلب: No 10673 - No (حلقة استناد خاصة بقطر خارجي 20 Ø وسمك 2 مم) و حلقة قروفر طراز Wo .

استعن بملف الموارد على الوثيقة 5 25



• الدراسة البياتية التعريفية: أتمم الرسم التعريفي الجزئي للغطاء (11) موصحا كل التفاصيل البيانية. * وضح السماحات الهندسية. } بدون قيم




| EN-GJL 300قاما | | 152 | |
|----------------|--------------|-------|-----|
| المقياس 1:1 | الغطاء" (11) | اللغة | |
| | | Ar | |
| | | 00 1 | 7/5 |

-5-2- دراسة التحضير


♦ تكنولوجية وسائل الصنع:

نريد در اسة وسائل الصنع اللازمة من حيث الآلات ، أدراة القطع و المراقبة للسداد (23) في ورشة الصناعة الميكانيكية.



• تكنولوجية طرق الصنع:

نقترح دراسة صنع الدولب المحرك (2) من مادة : 25 Cr Mo 4



| المنصب | العمليات | المراحل |
|------------------|---------------------|---------|
| منصب المراقبة | مراقبة الخام الأولي | 100 |
| خراطة | { 2-1} | 200 |
| خراطة | {4-3} | 300 |
| النقر | {7-6-5} | 400 |
| نحت المستنات | { 8 } | 500 |
| منصب المراقبة | مراقبة نهانية | 600 |

1- أتمم الشكل الأولي للخام للدولب (2) على الرسم التالي: (تحضير الخام بالمنشار الميكانيكي)

| Y | Y |
|-----|----|
| o X | OZ |

الصفحة : 17/7

• عقد المرحلة

نريد إنجاز عقد المرحلة الخاص بمجوعة السطوح { (2) ، (1) } للدولب المحرك (2) . الفرضيات المتعلقة ب:

- القطعة : حصل عليها عن طريق الدرفلة من مادة 25CrMo4 بأبعد خام 22 × 50 .
 - الصنع: نريد إنجاز سلسلة صغيرة تقدر بـ 20 قطعة في الشهر لمدة 03 سنوات.
- الورشات : مجهزة بآلات عادية ، نصف أوتوماتيكية ، أوتوماتيكية ، وذات تحكم عددي للسلسلة الصغيرة. أنجز عقد المرحلة الخاص بهذه المجموعة :
- رسم المرحلة: بين أبعاد الصنع، الوضعية الإيزوستاتية و الأداة الخاصة بإنجاز السطح (2)
 - معلومات الصنع: بين العمليات ، عناصر القطع و الأدوات

| خلط | محرك مخفض لجهاز الدولب محرك (2) | المجموعة : القطعة : | عقد المرحلة |
|----------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| التاريخ: | دوب معرت (2) 25CrMo4 | العطعة : | قم المرحلة : 200 |
| الرقم: | 20 / شهر /3 سنوات | البرنامج : | منصب : الخراطة |
| | | | آلة: TO امل القطعة: التركيب |
| | | | اس المرحلة |
| A-A 5 1 4 CF 2 | 2 | 4 | 155 A : eimi ! ! ! |
| الأدوات | ر القطع | | عمليات التصنيع |

| ات | الأدو | ے | ة ط | ــر الـ | نياص | e | عمليات التصنيع | |
|-------------|-------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------------------------------------|--------|
| المراقبة | الصنع | a ع | Vf سرت | f ū | n ن | Vc سرق | التعييات | الل قع |
| معيار خارجي | أداة تسوية | 1 | \ / | 0.1 | 666 | 100 | تسوية (2) ^{بره ځ} 21_C | 201 |
| | أداة مركزة | | | -140 | 2000 | | تقب مركزه | 202 |
| | أداة تثقيب | | X | _ | 1100 | | $C''_{f1} = \phi 18^{+6,2}_{0} : (1)$ | 203 |
| معيار داخلي | أداة تجويف | | | 0.1 | 1100 | | $C'_{f1} = \phi 19,6$ (1) تجویف | 204 |
| | من كربيدK10 | | | 0.05 | 1300 | | $C_{f1} = \phi 20g6$ (1) تجویف فی تم | 205 |
| | | , | | \ | | | | |

الصفحة : 17/8

• دراسة الآليات

دراسة المنصب : حسب منطقة دراسة الآليات الملف التقني وثيقة (25/2)

الوصف وكيفية التشغيل:

- عند الكشف حضور الأكياس في مركز الملّ عيتم بواسطة الملتقط " a "
- فتح الكهروصمام (EV₃) إلى غاية ملء الكيس (50Kg) بالضغط على ملتقط الوزن (e).
 - يقلع المحرك M4 لخياطة الكيس حيث تستغرق هذه العملية 5 ثواني.
 - نهاية زمن الخياطة يؤدي إلى دفع الكيس نحو بساط الإخلاء بواسطة الدافعة V3.
 - نهاية الدفع يسبب رجوع الدافعة وتتكرر الدورة.

المنفذات:

 V_3^- ، V_3^+ الدافعة V_3 مزدوجة المفعول متحكم فيها بموزع هوائي V_3 ثنائي الاستقرار V_3^+ ، V_3^+ المحرك : V_3 محرك الخياطة.

الملتقطات:

co - c1 : ملتقطات نهاية الشرط.


e : ملتقط وضعية الوزن.


a : ملتقط وضعية الكشف عن حضور الأكياس

العمل المطلوب:

1- أتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات (GRAFCET)(المستوى 2).

2- مثل الموزع بإتمام الرسم التخطيطي التالي:





156

سلم التنقيط

الشعبة: تقني رياضي فرع هندسة ميكانيكية الموضوع: حهاز التحكم في تقدم الصفاتح

1

بكالوريا التعليم الثانوي دورة جوان 2008

| دراسة التحضير/6 | شاء/14 | دراسة الإن |
|---|---|---|
| | | |
| * تكنولوجية طرق الصنع * تكنولوجية طرق الصنع 2 × 0.25 (1 2 × 0,125 (2 * تكنولوجية وسائل الصنع 0,25 (1 0.25 (2 0.25 (3 0,25×2 (4 | ب- التحليل البنيوي/5 1) تمثيل المدحرجات 0.5 التركيب: 2 الكتامة: 0.5 ثكل (الرسم): 1 | 9/ التحليل الوظيفي 0.1 × 5 (1 0.1 × 10 (2 0.1 × 8 (3 0.1 × 5 (4 0.5 (5 0.2+0.1+0.1 (6 0.1+0.2 (7 |
| عقد المرحلة من عقد المرحلة من الوضعية السكونية 0,5 من الوضعية السكونية 0,25 من الأداة 0,3 × 0,1 معلومات الصنع 7×1,0 الآليات = /2 مناومات المراحل 6 × 0.3 مناومات المراحل 6 × 0.2 الإنتقاليات 2/ 0.3 مناومات المراحل 6 × 0.2 مناومات المراحل 6 × 0.3 م | - بعدية ` 0.4 - هندسية 0.4 - حالة السطوح 0.2 | 0.2 × 5 (8 0.5 (9 0.5 (10 |

1- دراسة الإنشاء (14 نقط)

ا- تحليل وظيفي


[- اتمم علبة الوظيفة الإجمالية للجهاز



جهاز التحكم في تقدم الصفائح أ 2- أتمم جدول الوصلات الحركية الأتى

| الرمز | اسم الوصلة | القطع | | | | |
|----------|------------|-----------|--|--|--|--|
| +===+ | متمحورة | (9 -2) /6 | | | | |
| | اندماجية | 13/10 | | | | |
| +===+ | متمحورة | (9-2) /13 | | | | |
| <u>-</u> | نونبية | 18/13 | | | | |
| | انزلاقية | 1/19 | | | | |

3- اتمم الرسم التخطيطي الحركي للجهاز




$$60p6 = 60^{+51}_{+32} \qquad \qquad 60H7 = 60^{+30}_{+0}$$

خ اقصى= جوف اقصى – عمود ادنى = 0.030 = – 0.032 مم

- خ ادنى =... جوف أدنى - عمود أقصى = 60- 0.51 - - 0.51 مم

ما نوع التوافق ؟ بالشد لأن الخلوصين سالبين

و- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط A



6-العمود 13 موجه دورانيا بواسطة مدحرجتين11 6-1- ما نوع هذه المدحرجات ؟ مدحرجات ذات دحاريج مخروطية

> 2-6 **ماتوع التركيب** ؟ تركيب غير مباشر " O "

6-3 - هل هو صحيح ؟ برر ذلك . نعم نظر ا لوجود حمو لات خارج المدحرجات

7- مادة الوسادة 12 هي Cu Sn 9P

7-1- اشرح هذا التعيين مع ذكر اسم المادة

رمز المادة الأساسية النحاس كليرونز Sn : رمز المادة المضافة القصدير 9% من القصدير + أثار من الفسفور

7-2 - برر اختيار هذه المادة . مقاومة التــآكل والاحتكاك

8- اتمم جدول مميزات المتسننات ذات الأسنان القائمة

| a | d | Z | m | مسننات |
|-----|-----|----|---|--------|
| 200 | 80 | 20 | 4 | 6 |
| | 320 | 80 | 4 | 10 |

المعادلات:

$$a = \frac{d_6 + d_{10}}{2} \Rightarrow d_{10} = 2a - d_6$$
$$d = m z \Rightarrow z = \frac{d}{2}$$


9 أحسب سرعة العمود 13 علما أن سرعة المحرك N=800t/mn هي

$$r = \frac{N_6}{N_{13}}$$
, $N_m = N_6$; $r = \frac{z_6}{z_{10}} = \frac{1}{4}$
 $N_{13} = \frac{800}{4} = 200 \text{tr/mn}$

10 أحسب سرعة تقدم الطاولة 19 علما أن خطوة البرغي تساوي 4 مم (خط لولبي واحد)

 $Va = N_{13} .p = 200 \times 4 = 800 \text{ mm/mn}$

158



200N → 10mm 6 N m → 10mm

السلم:

11- حساب المقاومة - لنفرض أن العمود 6 يشبه رافدة ترتكز على سندين بسيطين A و B وتحت تأثير قو آ E في علما أن: $\| \overrightarrow{F} = 1000N ; \| \overrightarrow{R_A} \| = 600N ; \| \overrightarrow{R_B} \| = 400N$ الرافدة معرضة لانحناء البسيط 11-11 اكتب معادلات الجهود القاطعة و احسب T $0 \le X \le 40$ - في المقطع AC $\overline{T} = -R_A = -600 \text{ N}$ المقطع $40 \le x \le 100$ $\overline{T} = -R_A + F = 400 \text{ N}$ 2-11 ارسم المنحنى البياني للجهود القاطعة على طول الرافدة 3-11 كتب معادلات عزوم الانحناء واحسب Mf $0 \le X \le 40$ - في المقطع AC $\overline{Mf} = -T \cdot x = R_A x$

 $x=0 \Leftrightarrow Mf=0$ $x = 40 \iff Mf = 24 N m$

- في المقطع CB

$$\overline{Mf} = R_A.x - F(x-40)$$

 $x = 40 \Leftrightarrow Mf = 24 \text{ Nm}$
 $x = 100 \Leftrightarrow Mf = 0$

 $40 \le X \le 100$


4-11 أرسم المنحنى البياني لعزوم الانحناء على طول الر افدة

دراسة بياتية تصميمية جزئية

لتحسين مردود الجهاز نقترح إجراء التغيرات الآتية:


انجاز وصلة متمحورة بين العمود (6) و الهيكل { (9) ، (2) } بمدحرجات ذات صف واحد من الكريات و تماس نصف قطري.

ضمان الكتامة بفاصل ذو شفة واحدة.



الدراسة البياتية التعريفية:

2 - أتمم الرسم التعريفي الجزئي للعمود (6) موضحا كل التفاصيل البيانية مع وضع كل السماحات البعدية و الهندسية و خشونة السطوح الخاصة بحواما؛ الوسادات



- 2

الصفحة 17/14

أ– ك – نا

التعر - الس (الر - سا




تحضير الصنع

· نقترح دراسة انجاز الوسادة 12 طبقا للرسم تعريفي المقابل


السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة الرسم أسفله)


سأسلة التصنيع صغيرة



اتكنولوجيا طرق الصنع

ا- أعط شكل وأبعاد الخام الضروري لإنجاز اوسادة12 مع تحديد أبعاد الخام.





2- لإنجاز الوسادة 12 اتمم سير الصنع الموالي

| ·· · |
|-----------------|
| المرحلة |
| 100 |
| 200 |
| 300 |
| |

Ra 3,2

* تكنولوجية وسائل الصنع

1- في أي منصب تنجز هذه العمليات ؟ (ضع علامة × في الخانة المناسبة)


| × | عرمه م في المعالمة |
|---|--------------------|
| | تفريز |
| · | نيقتن |

2ما هي الآلة التي تراها ملائمة لتصنيع هذه القطعة؟ (ضع علامة × في الخانة المناسبة)

| | | ه المناسب | في الحال | علامه | (ضع |
|-----|----|-----------|----------|-------|-----|
| TCN | FV | PMB | TSA | FΗ | TP |
| | | | | | × |

السماح العام: ISO2768 mK

3- ما هي الأدوات التي تختارها من بين الأدوات التالية؟ مع ذكر أسمائها



..... 3 - أداة خرط قائمة 2- اداة معكوفة 7- مجوف

1- أداة تجويف

-4 ما هي الوسائل المناسبة التي تستعمل لقياس: $0000 \, \%$ ميكرومتر خارجي

Ø35H7 ؟ ميكرومتر داخلي

162


2- دراسة التحضير (4 نقط)

أ- تحضير الصنع

- نقترح دراسة انجاز الوسادة 12 طبقا للرسم التعريفي المقابل


- السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة (الرسم أسفله)

- سلسلة التصنيع صغيرة



* تكنولوجيا طرق الصنع

1- أعط شكل وأبعاد الخام الضروري لإنجاز الوسادة 12 مع تحديد أبعاد الخام.





2 - لإنجاز الوسادة 12 اتمم سير الصنع الموالي

| السطوح المشغلة | المرحلة |
|----------------|---------|
| مراقبة الخام | 100 |
| { 4, 3, 2, 1} | 200 |
| مراقبة نهائية | 300 |

№1.6 🖪 A B @ 05 10 16±0.4 60±0.3 Ra 3,2 السماح العام: ISO2768 mK

* تكنولوجية وسائل الصنع


1- في أي منصب تنجز هذه العمليات؟ علامة × في الخانة المناسنة)

| (| علامه ۸ في الحالة الم | سع |
|---|-----------------------|----|
| × | خراطة | |
| | تفريز | |
| | <u> </u> | |

2ما هي الآلة التي تراها ملائمة لتصنيع هذه القطعة؟ ملاء قد ف الخانة المناسبة)

| | | - الفحاسب | قي الكات | عدمه | رضع |
|-----|----|-----------|----------|------|-----|
| TCN | FV | PMB | TSA | FH | TP |
| | | | | | × |

3- ما هي الأدوات التي تختارها من بين الأدوات التالية؟ مع ذكر أسمائها



..... 3 - أداة خرط قائمة 2- اداة معكوفة 7- مجوف


4- ما هي الوسائل المناسبة التي تستعمل لقياس: 60p6 Ø ? ميكرومتر خارجي

Ø35H7 ؟ ميكرومتر داخلي

- انجز رسم المرحلة بين ابعاد الصنع ، الوضعية السكونية والأداة المناسبة

* معلومات الصنع: بين العمليات ، عناصر القطع و أدوات الصنع و المراقبة.

| ** ** | المجموعة: جهاز التحكم |
|-----------------------|-----------------------|
| عقد المرحلة | القطعة: وسادة |
| رقم المرحلة: 200 | المادة :CuSn9P |
| المنصب:خراطة | البرنامج: سلسلة صغيرة |
| الألة: T.P. | |
| حامل القطعة ك التركيب | |
| رسم المرحلة | |
| | |



163

| | الأدوات | ع | قط | ر الــــ | ناص | | عمليات التصنيع | الرقم |
|----------|-----------|------|-------------|----------|-----|---------|----------------------------|-------|
| المراقبة | الصنع | a | $V_{\rm f}$ | f | n | V_{C} | التعييان | |
| | | ع | سرت | ت | ن | سرق | | |
| معیار | CD F Y/OO | 9,5 | | 0,3 | 330 | 80 | خراطة (2) E تسوية (4 | 201 |
| 16±0,4 | CM-K20 | | | | | | 64 to CF2 16 CF4 | |
| 60p6 | | 0,3_ | | 0,2 | 440 | 830 | خراطة (2) بــ F / ج | 202 |
| | | | | | | | 69,4 ^{±0,2} =CF2" | |
| | | 0,15 | | 0,1 | 440 | - 830 | خو اطبة (2) بــ F | 203 |
| | | | | | | | √Ra16 .60p6=CF2 | |
| | | | | | | | , | |

- أتمم مخطط (م ت م ن) مستوى 2 للدورة

